

An: BMU	<input checked="" type="checkbox"/> Bearbeitung <input type="checkbox"/> dir. Erledig. <input type="checkbox"/> z. K.	Kop: GR
Bem. / Frist:		Vis: HL
	- 8. Feb. 2016	Gemeinde Riehen
FF:	<input type="checkbox"/> Bearbeitung <input type="checkbox"/> dir. Erledig. <input type="checkbox"/> z. K.	Kop:
Bem. / Frist:		Vis:
	Reg. Nr.: 14-78.618.01	

Hans Rudolf Lüthi LDP

Interpellation

Reflecting-Pool: Winterschlaf oder doch etwas mehr

Schön ist er anzusehen der Reflecting-Pool bei der Treppenskulptur auf dem Gemeindeplatz, wenn er denn funktioniert. Im Moment ist der Pool zur Verwunderung der Dorfbesucher trocken gelegt. Für die Winterzeit ist dies ja irgendwie nachvollziehbar.

Oder steckt doch mehr dahinter? Dem aufmerksamen Beobachter ist nicht entgangen, dass bereits im Herbst vom Pool her ein Bächlein über die Treppe zur unteren Zone lief. Folge davon, die Treppe wurde glitschig, dies verschlimmerte sich offenbar an den Kältetagen und es wurde mit Glatteis gerechnet.

Als Grund des Überlaufes nannte die Gemeindeverwaltung das gefallene Laub. Offenbar rechnete die Planung nicht mit fallendem Baumlaub.

Zu dieser Problematik folgende Fragen an den Gemeinderat:

1. Ist das Laub tatsächlich der einzige Grund des Überlaufes?
2. Stimmt die Randhöhe des Pools gegen das Gemeindehaus?
3. Gibt es noch andere technische Probleme beim Pool?
4. Kann das Problem behoben werden?
5. Wer kommt für die Kosten auf?
6. Wann dürfen wir wieder mit einem funktionierenden Reflecting Pool rechnen?

Hans Rudolf Lüthi


05.02.2016